



Personal de Junta de Aguas y Drenaje de la ciudad de Matamoros trabajó en la reparación de una línea de drenaje sanitario.

Posted on 29 de abril de 2026 by JOSE LUIS BERMUDEZ NUÑEZ

Personal de Junta de Aguas y Drenaje de la ciudad de Matamoros trabajó en la reparación de una línea de drenaje sanitario.

En esta ocasión se trabajó en el Fraccionamiento Victoria, en las calles Ocotlán y Sinaloa.

Aquí se colocó tubería de 8" de PVC, con lo que se dará un mejor servicio.



#jad #cuadrillas



Share this content: