



## **Personal del área de vector llevó a cabo labores de limpieza y mantenimiento en las líneas de drenaje sanitario.**

Posted on 16 de abril de 2026 by JOSE LUIS BERMUDEZ NUÑEZ

Personal del área de vector llevó a cabo labores de limpieza y mantenimiento en las líneas de drenaje sanitario.

En esta ocasión acudieron a la colonia Jardín donde el problema principal es la grasa.

Es importante recordar que no se debe tirar por el fregadero grasas ni aceites, estos se hacen piedras que provocan severos daños en la red de drenaje y provocan taponamientos.



#jad #vactor



 Print  PDF

Share this content: